



**ТАТАРБУНАРСЬКА МІСЬКА РАДА  
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ  
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА  
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

вул. Лесі Українки, 18, м. Татарбунари, Одеської області, 68100, тел. 3-24-64  
E-mail: [tat-teb-ns@ukr.net](mailto:tat-teb-ns@ukr.net) веб-сайт: <http://tatarbunary.od.ua> Код ЄДРПОУ 37197846

---

**Протокол № 7/23**

**позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної  
безпеки та надзвичайних ситуацій виконкому (апарату)  
Татарбунарської міської ради від 18 травня 2023 року**

м. Татарбунари  
вул. Лесі Українки, 18  
зал засідань

**Головував:** Секретар міської ради – перший заступник голови комісії з питань ТЕБ та НС ВК Татарбунарської міської ради – Олександр ЛЕСНІЧЕНКО

**Присутні:** члени комісії

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконкому Татарбунарської міської ради розглянула питання порядку денного:

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ:**

- 1. Про підсумки перевірок технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання на території Татарбунарської міської ради Білгород-Дністровського району.**
- 2. Про виконання протипожежних заходів надісланих листом ДТЕК Одеські Електромережі від 28.03.2023 № 141-09-13.**

**РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**I. Про підсумки перевірок технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання на території Татарбунарської міської ради Білгород-Дністровського району.**

З метою проведення інвентаризації вододжерел зовнішнього протипожежного водопостачання особовим складом 36 ДПРЧ ГУ ДСНС України в Одеській області в Татарбунарській ОТГ Білгород – Дністровського району проведено перевірки об'єктового та вуличного протипожежного водопостачання. По результатах перевірок джерел протипожежного

водопостачання відмічається незадовільний рівень готовності для використання до дій за призначенням. Ці факти значно ускладнюють роботу пожежних підрозділів, в наслідок цього збільшуються збитки завдані пожежами. Негативно відображається на ліквідації пожеж, які виникають в житловому секторі, відсутність вуличного протипожежного водопостачання та несправність до дій за призначенням.

За результатами обговорення, комісія

## **ВИРІШИЛА:**

### **1. Керівництву КП «Водопостачальник», забезпечити усунення зазначених зауважень:**

1.1. На всіх водонапірних баштах встановити пристрої для забору води пожежною технікою та на корпусах водонапірних башт слід нанести позначення, яке вказує на місце розташування пристрою для забирання води пожежною технікою (ППБУп.6.3.1.12.).

1.2. Організувати ремонт та обладнати пристроєм для забору води пожежним автомобілем водонапірні вежі “Рожновського”, та обладнати світловими показниками згідно встановленого ГОСТу 12.4.009-83 г. за населеними пунктами:

### **м. Татарбунари**

На корпусах всіх водонапірних башт слід нанести позначення, яке вказує місце та стан під'їздів до джерела зовнішнього протипожежного водопостачання (додатково для пожежних волоймиш) розташування пристрою для забирання води пожежною технікою (НАПБ А.01.001, ДСТУ ISO 6309 і ГОСТ 12.4.026.) Організувати ремонт та обладнати пристроєм для забору води пожежним автомобілем 9-ть водонапірних веж “Рожновського”,

1	Артсвердловина № б/н (Степова)	вул. Степова
2	Артсвердловина 1593а (Князева)	вул. Князева 31/1
3	Артсвердловина № 842 (Тіниста)	вул. Тіниста 8/1
4	Артсвердловина № 882/1738 (Миру)	вул. Миру, 36/1
5	Артсвердловина № 1065/А-4008 (Кутузова)	вул. Кутузова, 32
6	Артсвердловина № б/н (ж/м Південний)	вул. М. Плотного, 4/1
7	Артсвердловина № 894а (Кооперативна)	вул. Кооперативна, 12/1
8	Артсвердловина № 1593 (Чорноморська)	вул. Чорноморська, 82/1
9	Артсвердловина № 8401 (ЦРЛ)	вул. Р. Гульченка, 16/1

### **Населені пункти Татарбунарської міської ради:**

#### **с. Глибоке**

1. Дитячий садок «Буратіно» вул. Центральна 41, Пожежний водоймище на 50м.куб не тримає воду.

2. Школа вул. Миру 2, Пожежний водоймище на 50м.куб не тримає воду.

#### **с. Борисівка**

1. Дитячий садок «Берізка» вул. Миру 4 - Пожежний водоймище на 100м.куб не тримає воду.

2. Борисівський Ліцей вул. Миру 5- Пожежний водоймище 50м.куб не тримає воду.

**с. Білолісся**

1. вул. Вишнева 1А, водонапірна вежа, відсутній пристрій для забирання води пожежною технікою.

2. вул. Сонячна 46, водонапірна вежа, відсутній пристрій для забирання води пожежною технікою.

2. **Начальнику фінансового відділу Татарбунарської міської ради** визначити можливість фінансування усунення зазначених зауважень для забезпечення сталої роботи засобів протипожежного водопостачання.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

**II. Про виконання протипожежних заходів надісланих листом ДТЕК Одеські Електромережі від 28.03.2023 № 141-09-13.**

На виконання листа ДТЕК Одеські Електромережі від 28.03.2023 № 141-09-13 за результатами обговорення, комісія

**ВИРІШИЛА:**

**1. Старостам населених пунктів та керівникам всіх сільгосп підприємств, фермерських господарств:**

1.1. Виконувати Правила охорони електричних мереж.

1.2. Заборонити в період високих температур в межах охоронної зони повітряних ліній пересування автокранів з піднятою стрілою, спалювання соломи та стерні, виконувати оранку землі ближче за 2 метри від опор, влаштовувати звалища та захаращувати проїзди до опор повітряних ліній, влаштовувати кошари під опорами та виконувати будь які роботи що загрожують пошкодженням фундаменту опор, або самих опор повітряних ліній.

1.3. Постійно інструктувати працівників з питань проведення сільськогосподарських робіт в умовах підвищених температур звернувши особливу увагу на загрозу життям людей.

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Перший заступник  
голови комісії

Секретар комісії



Олександр ЛЕСНІЧЕНКО

Сергій ДУТКА